


警告

- 旋回、スイングを切り替えるとき、旋回、スイング切替えレバーはいっぱいまで切り替えてください。もし怠ると、思わぬ誤動作が起こり傷害事故を引き起こすことがあります。

旋回とスイングの切り替えをします。



1CCKB00058A01

- (1) 旋回、スイング切替えレバー (A) 旋回
(B) スイング